



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง ไทร ๐ ๗๓๒๙ ๙๔๗๔
ที่ ยล ๗๔๔๐๕/ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑ ระยะต้น ๒ ระยะกลาง ๓ ระยะปลายทาง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ทำให้ หมู่ที่ ๑ - ๖ โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำผ่าน ชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรของครัวเรือน จึงยังไม่เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชน ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐

ทั้งนี้ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้ รวบรวมสรุปสภาพปัญหาน้ำเสีย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณ รอมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง
(✓)ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายอับดุลวาหะ โซมาแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป้อมมัง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมั่ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา						หมายเหตุ
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมาหามะ นิระเห็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม